

修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内
「遠心機」終了品と後継機種のご案内

HOME > 修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内 > 「遠心機」終了品と後継機種のご案内

後継機種や代替機への更新前に、寸法・仕様等を確認ください。

後継機種や代替機は、あくまでも目安であり、対象機種の寸法・仕様等を保証するものではありません。製品が希望の機能を有し、必要な性能を満たしていることを事前に確認ください。

2022年1月

対象機種	生産状況	修理及び精密保守点検取り扱い状況	後継機種及び代替機
CD-70SR	生産終了	取り扱い終了	AX-521
CD-100R	生産終了	取り扱い終了	AX-521
CM-60RN	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
CX-210	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
CX-250	生産終了	取り扱い終了	Suprema25
EF-1300	生産終了	取り扱い終了	KITMAN-T24
EIX-135	生産終了	取り扱い終了	NIX-521
EX-125	生産終了	取り扱い終了	AX-511
EX-126	生産終了	取り扱い終了	AX-511
EX-135	生産終了	取り扱い終了	AX-521
EX-136	生産終了	取り扱い終了	AX-521
GRX-220	生産終了	取り扱い終了	Suprema23
GRX-250	生産終了	取り扱い終了	Suprema25
HC-12A	生産終了	取り扱い終了	—
HC-12FA	生産終了	取り扱い終了	—
HF-120	生産終了	取り扱い終了	Multi Spin
IC-15AR	生産終了	取り扱い終了	LT-010M
IC-15SR	生産終了	取り扱い終了	LT-010M
KINTARO-24	生産終了	取り扱い終了	KITMAN-24
LC-100	生産終了	取り扱い終了	LCX-100
LC-120	生産終了	取り扱い終了	LCX-100
LC-121	生産終了	取り扱い終了	LCX-100
LC-122	生産終了	取り扱い終了	LCX-100
LC-130	生産終了	取り扱い終了	AX-521
LC-131	生産終了	取り扱い終了	AX-521
LC-06	生産終了	取り扱い終了	LCX-100
LC-06BH	生産終了	取り扱い終了	AX-511BC
LC-06SP	生産終了	取り扱い終了	LCX-100
LIX-130	生産終了	取り扱い終了	NIX-521
LX-120	生産終了	取り扱い終了	AX-511
LX-121	生産終了	取り扱い終了	AX-511
LX-130	生産終了	取り扱い終了	AX-521
LX-131	生産終了	取り扱い終了	AX-521
LX-140	生産終了	取り扱い終了	AX-521
LIX-131	生産終了	取り扱い終了	NIX-521
MC-15A	生産終了	取り扱い終了	MDX-210
MC-120	生産終了	取り扱い終了	—
MC-140	生産終了	取り扱い終了	MDX-210
MC-150	生産終了	取り扱い終了	—
MCX-150	生産終了	取り扱い終了	MDX-210
MCX-151	生産終了	取り扱い終了	MDX-210
MR-15A	生産終了	取り扱い終了	MDX-210
MR-150	生産終了	取り扱い終了	MDX-210
MRX-150	生産終了	取り扱い終了	MDX-210
MRX-151	生産終了	取り扱い終了	MDX-210
MRX-152	生産終了	取り扱い終了	MDX-310
MTX-150	生産終了	取り扱い終了	MDX-210
MX-100	生産終了	取り扱い終了	MDX-110
MX-150	生産終了	取り扱い終了	MDX-210
MX-160	生産終了	取り扱い終了	MDX-310
MX-200	生産終了	取り扱い終了	MDX-210
MX-201	生産終了	取り扱い終了	MDX-210
MX-300	生産終了	取り扱い終了	MDX-310
MX-301	生産終了	取り扱い終了	MDX-310
RB-18Ⅱ	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
RB-18Ⅳ	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
RD-20Ⅲ	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
RD-20Ⅳ	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
RIA-200R	生産終了	取り扱い終了	—
RL-100	生産終了	取り扱い終了	AX-501
RL-101	生産終了	取り扱い終了	AX-501
RL-130	生産終了	取り扱い終了	AX-521
RL-131	生産終了	取り扱い終了	AX-521
RL-500SP	生産終了	取り扱い終了	AX-521
RL-600	生産終了	取り扱い終了	AX-521
RL-601	生産終了	取り扱い終了	AX-521
RL-602	生産終了	取り扱い終了	AX-521
RL-603	生産終了	取り扱い終了	AX-521
RL-5000	生産終了	取り扱い終了	Suprema25
RL-7000	生産終了	取り扱い終了	Suprema25
RLX-105	生産終了	取り扱い終了	AX-501
RLX-131	生産終了	取り扱い終了	AX-511
RLX-135	生産終了	取り扱い終了	AX-511
RS-6N	生産終了	取り扱い終了	—
RS-18Ⅲ	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
RS-18Ⅳ	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
RS-18FⅢ	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
RS-20Ⅲ	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
RS-20Ⅳ	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
RS-20BH	生産終了	取り扱い終了	Suprema23BC
RS-20FⅢ	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
RS-205	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
RS-206	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
RX-200	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
SC-15AR	生産終了	取り扱い終了	LT-010M
SC-15SR	生産終了	取り扱い終了	LT-010M
SRX-200	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
SRX-201	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
TX-160	生産終了	取り扱い終了	MDX-310
TX-201	生産終了	取り扱い終了	MDX-210

※部品メーカーの都合により、修理期間（製造終了後12年間）満了以前に対応できなくなる場合がございます。予めご了承ください。

※このページにない現行ラインアップ製品につきましても、修理又は精密保守点検のお取り扱いをしております。

修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内

「オートクレーブ」終了品と後継機種のご案内

HOME > 修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内 > 「オートクレーブ」終了品と後継機種のご案内

⚠ 後継機種や代替機への更新前に、寸法・仕様等を確認ください。

後継機種や代替品は、あくまでも目安であり、対象機種の寸法・仕様等を保証するものではありません。
製品が希望の機能を有し、必要な性能を満たしていることを事前に確認ください。

2023年1月

対象機種	生産状況	修理及び精密保守点検取り扱い状況	後継機種及び代替機
150B	生産終了	取り扱い終了	お問い合わせください
220A	生産終了	取り扱い終了	お問い合わせください
BS-235	生産終了	取り扱い終了	LBS-245
BS-305	生産終了	取り扱い終了	LBS-325
KS-243	生産終了	取り扱い終了	LSX-300
KS-323	生産終了	取り扱い終了	LSX-500
MD-66	生産終了	取り扱い終了	お問い合わせください
MM-101A	生産終了	取り扱い終了	お問い合わせください
MM-101AD	生産終了	取り扱い終了	お問い合わせください
MSS-325	生産終了	取り扱い終了	お問い合わせください
S-90N	生産終了	取り扱い終了	LBS-245
SA-15L	生産終了	取り扱い終了	—
SD-30N	生産終了	取り扱い終了	LBS-325
SD-30ND	生産終了	取り扱い終了	SDL-321
SD-320	生産終了	取り扱い終了	SDL-320
SD-321	生産終了	取り扱い終了	SDL-321
SH-322D	生産終了	取り扱い終了	お問い合わせください
SS-235	生産終了	取り扱い終了	LBS-245
SS-240	生産終了	取り扱い終了	LBS-245
SS-245	生産終了	取り扱い終了	LBS-245
SS-305	生産終了	取り扱い終了	LBS-325
SS-320	生産終了	取り扱い終了	LBS-325
SS-325	生産終了	取り扱い終了	LBS-325
SV-320	生産終了	取り扱い終了	SR-240

※部品メーカーの都合により、修理期間（製造終了後12年間）満了以前に対応できなくなる場合がございます。予めご了承ください。

※このページにない現行ラインアップ製品につきましても、修理又は精密保守点検のお取り扱いをしております。

修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内
「その他」終了品と後継機種のご案内

HOME > 修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内 > 「その他」終了品と後継機種のご案内

⚠ 後継機種や代替機への更新前に、寸法・仕様等を確認ください。

後継機種や代替品は、あくまでも目安であり、対象機種の寸法・仕様等を保証するものではありません。
製品が希望の機能を有し、必要な性能を満たしていることを事前に確認ください。

2023年1月

対象機種	生産状況	修理及び精密保守点検取り扱い状況	後継機種及び代替機
AI-360	生産終了	取り扱い終了	—
BH-200P	生産終了	取り扱い終了	—
CC-100	生産終了	取り扱い終了	CC-105
CC-101	生産終了	取り扱い終了	CC-105
CC-180	生産終了	取り扱い終了	—
CC-181	生産終了	取り扱い終了	—
CF-300	生産終了	取り扱い終了	—
CF-305	生産終了	取り扱い終了	—
CF-400	生産終了	取り扱い終了	—
CF-405	生産終了	取り扱い終了	—
CFH-300	生産終了	取り扱い終了	—
CFH-305	生産終了	取り扱い終了	—
CFH-400	生産終了	取り扱い終了	—
CFH-405	生産終了	取り扱い終了	—
CL-301	生産終了	取り扱い終了	—
CLH-301	生産終了	取り扱い終了	—
CN-200	生産終了	取り扱い終了	—
CU-155	生産終了	取り扱い終了	—
CU-156	生産終了	取り扱い終了	—
CU-157	生産終了	取り扱い終了	—
CU-158	生産終了	取り扱い終了	—
CU-250	生産終了	取り扱い終了	—
CU-251	生産終了	取り扱い終了	—
CU-255	生産終了	取り扱い終了	—
CU-256	生産終了	取り扱い終了	—
CU-257	生産終了	取り扱い終了	—
CU-258	生産終了	取り扱い終了	—
CU-259	生産終了	取り扱い終了	—
CU-350	生産終了	取り扱い終了	—
CU-351	生産終了	取り扱い終了	—
CU-355	生産終了	取り扱い終了	—
CU-356	生産終了	取り扱い終了	—
CU-357	生産終了	取り扱い終了	—
CU-358	生産終了	取り扱い終了	—
CU-359	生産終了	取り扱い終了	—
DP-480	生産終了	取り扱い終了	—
EC-10	生産終了	取り扱い終了	CC-105
EC-10 II	生産終了	取り扱い終了	CC-105
FS-210	生産終了	取り扱い終了	—
FS-350	生産終了	取り扱い終了	—
IC-100	生産終了	取り扱い終了	—
IC-200	生産終了	取り扱い終了	—
JK-1	生産終了	取り扱い終了	—
LD-550	生産終了	取り扱い終了	—
ST-10	生産終了	取り扱い終了	TU-500
ST-10 II	生産終了	取り扱い終了	TU-500
TCC-600	生産終了	取り扱い終了	—
TCC-601	生産終了	取り扱い終了	—
TCC-605	生産終了	取り扱い終了	—
TCC-606	生産終了	取り扱い終了	—
TCC-1200	生産終了	取り扱い終了	TCC-1207
TCC-1201	生産終了	取り扱い終了	TCC-1207
TCC-1205	生産終了	取り扱い終了	TCC-1207
TCC-1206	生産終了	取り扱い終了	TCC-1207
TCC-1600	生産終了	取り扱い終了	TCC-1607
TCC-1605	生産終了	取り扱い終了	TCC-1607
TCC-1606	生産終了	取り扱い終了	TCC-1607
TCC-2400	生産終了	取り扱い終了	TCC-2407
TCC-2405	生産終了	取り扱い終了	TCC-2407
TCC-2406	生産終了	取り扱い終了	TCC-2407
TCC-3000	生産終了	取り扱い終了	お問い合わせください
TI-100	生産終了	取り扱い終了	—
TS-45P	生産終了	取り扱い終了	—
TS-45PN	生産終了	取り扱い終了	—
TU-040	生産終了	取り扱い終了	TU-500
TU-041	生産終了	取り扱い終了	TU-500
TU-055	生産終了	取り扱い終了	TU-500
TU-105	生産終了	取り扱い終了	TU-1000
UR-200P	生産終了	取り扱い終了	UD-211

※部品メーカーの都合により、修理期間（製造終了後12年間）満了以前に対応できなくなる場合がございます。予めご了承ください。

※このページにない現行ラインアップ製品につきましても、修理又は精密保守点検のお取り扱いをしております。