

修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内 「遠心機」終了品と後継機種のご案内

HOME > 修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内 > 「遠心機」終了品と後継機種のご案内

 後継機種や代替機への更新前に、寸法・仕様等を確認ください。

後継機種や代替品は、あくまでも目安であり、対象機種の寸法・仕様等を保証するものではありません。
製品が希望の機能を有し、必要な性能を満たしていることを事前に確認ください。

2025年1月

対象機種	生産状況	修理及び精密保守点検取り扱い状況	後継機種及び代替機
AX-310	生産終了	取り扱い終了	AX-511
AX-320	生産終了	取り扱い終了	AX-521
CAX-370	生産終了	取り扱い終了	CAX-571
CD-70SR	生産終了	取り扱い終了	AX-521
CD-100R	生産終了	取り扱い終了	AX-521
CM-60RN	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
CX-210	生産終了	取り扱い終了	Suprema21
CX-250	生産終了	取り扱い終了	Suprema25
EF-1300	生産終了	取り扱い終了	KITMAN-T24
EIX-135	生産終了	取り扱い終了	NIX-521
EIX-136	生産終了	取り扱い終了	NIX-521
EX-125	生産終了	取り扱い終了	AX-511
EX-126	生産終了	取り扱い終了	AX-511

EX-136	生産終了	取り扱い終了	AX-521
GRX-220	生産終了	取り扱い終了	Suprema23
GRX-250	生産終了	取り扱い終了	Suprema25
HC-12A	生産終了	取り扱い終了	—
HC-12FA	生産終了	取り扱い終了	—
HF-120	生産終了	取り扱い終了	Multi Spin
IC-15AR	生産終了	取り扱い終了	LT-010M
IC-15SR	生産終了	取り扱い終了	LT-010M
KINTARO-24	生産終了	取り扱い終了	KITMAN-24
LC-100	生産終了	取り扱い終了	LCX-100
LC-120	生産終了	取り扱い終了	LCX-100
LC-121	生産終了	取り扱い終了	LCX-100
LC-122	生産終了	取り扱い終了	LCX-100
LC-130	生産終了	取り扱い終了	AX-521
LC-131	生産終了	取り扱い終了	AX-521
LC-06	生産終了	取り扱い終了	LCX-100
LC-06BH	生産終了	取り扱い終了	AX-511BC
LC-06SP	生産終了	取り扱い終了	LCX-100
LIX-130	生産終了	取り扱い終了	NIX-521
LX-120	生産終了	取り扱い終了	AX-511
LX-121	生産終了	取り扱い終了	AX-511
LX-130	生産終了	取り扱い終了	AX-521

修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内

「オートクレーブ」終了品と後継機種のご案内

HOME > 修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内 > 「オートクレーブ」終了品と後継機種のご案内

 後継機種や代替機への更新前に、寸法・仕様等を確認ください。

後継機種や代替品は、あくまでも目安であり、対象機種の寸法・仕様等を保証するものではありません。

製品が希望の機能を有し、必要な性能を満たしていることを事前に確認ください。

2025年1月

対象機種	生産状況	修理及び精密保守点検取り扱い状況	後継機種及び代替機
150B	生産終了	取り扱い終了	お問い合わせください
220A	生産終了	取り扱い終了	お問い合わせください
BS-235	生産終了	取り扱い終了	LBS-245
BS-245	生産終了	取り扱い終了	LBS-245
BS-305	生産終了	取り扱い終了	LBS-325
BS-325	生産終了	取り扱い終了	LBS-325
KS-243	生産終了	取り扱い終了	LPS-300
KS-323	生産終了	取り扱い終了	LPS-500
MD-66	生産終了	取り扱い終了	お問い合わせください
MM-101A	生産終了	取り扱い終了	お問い合わせください
MM-101AD	生産終了	取り扱い終了	お問い合わせください
MSS-325	生産終了	取り扱い終了	お問い合わせください
PS-220	生産終了	取り扱い終了	お問い合わせください

SA-15L	生産終了	取り扱い終了	—
SD-30N	生産終了	取り扱い終了	LBS-325
SD-30ND	生産終了	取り扱い終了	—
SD-320	生産終了	取り扱い終了	—
SD-321	生産終了	取り扱い終了	—
SH-322D	生産終了	取り扱い終了	お問い合わせください
SS-235	生産終了	取り扱い終了	LBS-245
SS-240	生産終了	取り扱い終了	LBS-245
SS-245	生産終了	取り扱い終了	LBS-245
SS-305	生産終了	取り扱い終了	LBS-325
SS-320	生産終了	取り扱い終了	LBS-325
SS-325	生産終了	取り扱い終了	LBS-325
SV-320	生産終了	取り扱い終了	SR-240

※部品メーカーの都合により、修理期間（製造終了後12年間）満了以前に対応できなくなる場合がございます。予めご了承ください。

※このページにない現行ラインアップ製品につきましても、修理又は精密保守点検のお取り扱いをしております。

修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内 「その他」終了品と後継機種のご案内

HOME > 修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内 > 「その他」終了品と後継機種のご案内

 後継機種や代替機への更新前に、寸法・仕様等を確認ください。

後継機種や代替品は、あくまでも目安であり、対象機種の寸法・仕様等を保証するものではありません。
製品が希望の機能を有し、必要な性能を満たしていることを事前に確認ください。

2025年1月

対象機種	生産状況	修理及び精密保守点検取り扱い状況	後継機種及び代替機
AI-360	生産終了	取り扱い終了	—
BH-200P	生産終了	取り扱い終了	—
CC-100	生産終了	取り扱い終了	CC-105
CC-101	生産終了	取り扱い終了	CC-105
CC-180	生産終了	取り扱い終了	—
CC-181	生産終了	取り扱い終了	—
CF-300	生産終了	取り扱い終了	—
CF-305	生産終了	取り扱い終了	—
CF-400	生産終了	取り扱い終了	—
CF-405	生産終了	取り扱い終了	—
CF-415	生産終了	取り扱い終了	—
CFH-300	生産終了	取り扱い終了	—
CFH-305	生産終了	取り扱い終了	—

CFH-405	生産終了	取り扱い終了	—
CFH-415	生産終了	取り扱い終了	—
CL-301	生産終了	取り扱い終了	—
CLH-301	生産終了	取り扱い終了	—
CN-200	生産終了	取り扱い終了	—
CU-155	生産終了	取り扱い終了	—
CU-156	生産終了	取り扱い終了	—
CU-157	生産終了	取り扱い終了	—
CU-158	生産終了	取り扱い終了	—
CU-250	生産終了	取り扱い終了	—
CU-251	生産終了	取り扱い終了	—
CU-255	生産終了	取り扱い終了	—
CU-256	生産終了	取り扱い終了	—
CU-257	生産終了	取り扱い終了	—
CU-258	生産終了	取り扱い終了	—
CU-259	生産終了	取り扱い終了	—
CU-350	生産終了	取り扱い終了	—
CU-351	生産終了	取り扱い終了	—
CU-355	生産終了	取り扱い終了	—
CU-356	生産終了	取り扱い終了	—
CU-357	生産終了	取り扱い終了	—
CU-358	生産終了	取り扱い終了	—

修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内

「遠心機」取扱い製品と後継機種のご案内

HOME > 修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内 > 「遠心機」取扱い製品と後継機種のご案内

 後継機種や代替機への更新前に、寸法・仕様等を確認ください。

後継機種や代替品は、あくまでも目安であり、対象機種の寸法・仕様等を保証するものではありません。

製品が希望の機能を有し、必要な性能を満たしていることを事前に確認ください。

2025年1月

対象機種	生産状況	修理及び保守点検取り扱い状況	後継機種及び代替機
AX-311	生産終了	2025年12月末取り扱い終了	AX-511
AX-321	生産終了	2025年12月末取り扱い終了	AX-521
CAX-371	生産終了	●	CAX-571
KINTARO-18	生産終了	●	KINTMAN-18
LC-200	生産終了	●	LCX-100
LC-220	生産終了	●	LCX-100
LC-230	生産終了	●	LCX-200
MX-107	生産終了	●	MDX-110
MX-207	生産終了	●	MDX-210
MX-307	生産終了	●	MDX-310
AX-501	●	●	—
AX-511	●	●	—
AX-521	●	●	—

CC-105	●	●	—
KITMAN-T24	●	●	—
KITMAN-18	●	●	—
KITMAN-24	●	●	—
LCX-100	●	●	—
LCX-200	●	●	—
LT-015	生産終了	●	LT-010M
LT-010M	●	●	—
MDX-110	●	●	—
MDX-210	●	●	—
MDX-310	●	●	—
MDX-310F	●	●	—
NIX-521	●	●	—
Suprema21	●	●	—
Suprema23	●	●	—
Suprema25	●	●	—

「●」取り扱い中

※部品メーカーの都合により、修理期間（製造終了後12年間）満了以前に対応できなくなる場合がございます。予めご了承ください。
※このページにない現行ラインアップ製品につきましても、修理又は精密保守点検のお取り扱いをしております。

修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内

「オートクレーブ」取扱い製品と後継機種のご案内

HOME > 修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内 > 「オートクレーブ」取扱い製品と後継機種のご案内



後継機種や代替機への更新前に、寸法・仕様等を確認ください。

後継機種や代替品は、あくまでも目安であり、対象機種の寸法・仕様等を保証するものではありません。

製品が希望の機能を有し、必要な性能を満たしていることを事前に確認ください。

2025年1月

対象機種	生産状況	修理及び保守点検取り扱い状況	後継機種及び代替機
BSX-500	●	●	—
ES-215	●	●	—
ES-315	●	●	—
FLS-1000	●	●	—
LBS-245	●	●	—
LBS-325	●	●	—
LPS-300	●	●	—
LPS-500	●	●	—
LPS-700	●	●	—
LSX-300	生産終了	●	LPS-300
LSX-500	生産終了	●	LPS-500
LSX-700	生産終了	●	LPS-700
MPS-510	●	●	—

SX-300	生産終了	●	MPS-510
SX-500	生産終了	●	MPS-510
SX-700	生産終了	●	MPS-710
SDL-320	生産終了	●	—
SDL-321	生産終了	●	—
SR-240	●	●	—

「●」 取り扱い中

※部品メーカーの都合により、修理期間（製造終了後12年間）満了以前に対応できなくなる場合がございます。予めご了承ください。

※このページにない現行ラインアップ製品につきましても、修理又は精密保守点検のお取り扱いをしております。

修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内
「その他」取扱い製品と後継機種のご案内

HOME > 修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内 > 「その他」取扱い製品と後継機種のご案内

 後継機種や代替機への更新前に、寸法・仕様等を確認ください。

後継機種や代替品は、あくまでも目安であり、対象機種の寸法・仕様等を保証するものではありません。

製品が希望の機能を有し、必要な性能を満たしていることを事前に確認ください。

2025年1月

対象機種	生産状況	修理及び保守点検取り扱い状況	後継機種及び代替機
CLE-303	生産終了	●	—
CLE-305	生産終了	●	—
CLE-405	生産終了	●	—
CR-460	生産終了	○	CR-300L/400L
CR-620	生産終了	○	CR-300L/400L
MP-040	生産終了	○	—
UD-211	生産終了	○	UDS-200
UDS-200	●	●	—
UR-21P	●	○	—
UD-100	●	○※1	—
TCC-2407	●	○	—
TCC-1607	●	○	—
TCC-1207	●	○	—

MS-100	●	●	—
MS-100R	●	●	—
CC-105	●	●	—
MV-100	●	●	—

「●」修理及び保守点検取り扱い中 「○」修理のみ取り扱い中 ※1 お問い合わせください。

※部品メーカーの都合により、修理期間（製造終了後12年間）満了以前に対応できなくなる場合がございます。予めご了承ください。

※このページにない現行ラインアップ製品につきましても、修理又は保守点検のお取り扱いをしております。