

製造終了製品に関する修理及び精密保守点検お取扱いのご案内

TOMY

日頃よりトミー製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

製品の修理および精密保守点検業務につきましては、当該製品の製造終了後も可能な限りの対応をお受けしておりましたが、一定期間を経過いたしますと旧来の部品を継続的に入手することが困難な状況になっております。

弊社では原則として保守用部品の供給を製造終了後12年間とさせていただいておりますが、部品メーカーの都合により早期の生産終了や仕様の変更により、修理期間満了以前に対応できなくなる場合がございます。予めご了承ください。

製造終了製品ごとの「修理および精密保守点検」のお取扱いにつきましては以下のとおりとさせていただきます。

このページにない製品につきましては弊社までお問い合わせください。

2015年1月

修理及び精密保守点検お取扱い終了製品

遠心機		オートクレーブ	その他	
CD-70SR	RD-20Ⅲ	150B	AI-360	EC-10Ⅱ
CD-100R	RD-20Ⅳ	220A	BH-200P	FS-210
CM-60RN	RIA-200R	KS-243	CC-100	FS-350
CX-210	RL-100	KS-323	CC-101	IC-100
CX-250	RL-101	MD-66	CC-180	IC-200
HC-12A	RL-130	MM-101A	CC-181	JK-1
HC-12FA	RL-131	MM-101AD	CF-300	LD-550
IC-15AR	RL-500SP	S-90N	CF-400	ST-10
IC-15SR	RL-600	SA-15L	CFH-300	ST-10Ⅱ
LC-100	RL-601	SD-30N	CFH-400	TCC-600
LC-120	RL-602	SD-30ND	CN-200	TCC-601
LC-121	RL-603	SH-322D	CU-155	TCC-1200
LC-122	RL-5000	SS-235	CU-156	TCC-1201
LC-130	RL-7000	SS-240	CU-157	TCC-1600
LC-131	RLX-105	SS-245	CU-158	TCC-2400
LC-06	RLX-131	SS-305	CU-250	TCC-3000
LC-06BH	RLX-135	SS-320	CU-251	TI-100
LC-06SP	RS-6N	SS-325	CU-255	TS-45P
MC-15A	RS-18Ⅲ	SV-320	CU-256	TS-45PN
MC-120	RS-18Ⅳ		CU-257	TU-040
MC-140	RS-18FⅢ		CU-258	TU-041
MCX-151	RS-20Ⅲ		CU-259	UR-200P
MR-15A	RS-20Ⅳ		CU-350	
MR-150	RS-20BH		CU-351	
MRX-150	RS-20FⅢ		CU-355	
MRX-151	RS-205		CU-356	
MRX-152	RS-206		CU-357	
MTX-150	RX-200		CU-358	
MX-150	SC-15AR		CU-359	
MX-160	SC-15SR		DP-480	
RB-18Ⅱ	SRX-200		EC-10	
RB-18Ⅳ	TX-160			

※上記枠内の製品名をクリックしていただくとポップアップ画面により製品情報がご覧になれます。

2015年12月末まで修理及び精密保守点検お取扱い製品

遠心機	オートクレーブ	その他	
MX-200	該当品無し	TCC-605	TCC-1605
MX-300		TCC-606	TCC-1606
		TCC-1205	TCC-2405
		TCC-1206	TCC-2406

修理又は精密保守点検お取扱い製品

遠心機		オートクレーブ	その他
AX-310	LX-131	BS-235	CF-305
AX-311	LX-140	BS-245	CF-405
AX-320	MC-150	BS-305	CF-415
AX-321	MCX-150	BS-325	CFH-305
CAX-370	MX-100	MSS-325	CFH-405
EF-1300	MX-105	PS-220	CFH-415
EX-125	MX-201	SD-320	CL-301
EX-126	MX-205	SD-321	CLE-303
EX-135	MX-301		CLH-301
EX-136	MX-305		MP-040
EIX-135	SRX-201		MT-360
EIX-136	TX-201		TU-055
GRX-220	LX-130		TU-105
GRX-250			UD-200
LC-06SP			UD-201
LIX-130			UR-20P
LIX-131			
LX-120			
LX-121			

※部品メーカーの都合により、修理期間（製造終了後12年間）満了以前に対応できなくなる場合がございます。予めご了承ください。

※このページにない現行ラインアップ製品につきましても、修理又は精密保守点検のお取り扱いをしております。