

製造終了製品に関する修理及び精密保守点検お取扱いのご案内

日頃よりトミー製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

製品の修理および精密保守点検業務につきましては、当該製品の製造終了後も可能な限りの対応をお受けしておりましたが、一定期間を経過いたしますと旧来の部品を継続的に入手することが困難な状況になっております。

弊社では原則として保守用部品の供給を製造終了後12年間とさせていただきますが、部品メーカーの都合により早期の生産終了や仕様の変更により、修理期間満了以前に対応できなくなる場合がございます。予めご了承ください。

製造終了製品ごとの「修理および精密保守点検」のお取扱いにつきましては以下のとおりとさせていただきます。

このページにない製品につきましては弊社までお問い合わせください。

2018年1月

修理及び精密保守点検お取扱い終了製品

遠心機		オートクレーブ		その他	
	推奨(同等)機種		推奨(同等)機種		推奨(同等)機種
CD-70SR	AX-521 ※1	150B	お問い合わせください	AI-360	—
CD-100R	AX-521 ※1	220A	お問い合わせください	BH-200P	—
CM-60RN	Suprema21	KS-243	LSX-300	CC-100	CC-105
CX-210	Suprema21	KS-323	LSX-500	CC-101	CC-105
CX-250	Suprema25	MD-66	お問い合わせください	CC-180	—
EIX-135	NIX-521	MM-101A	お問い合わせください	CC-181	—
EX-125	AX-511	MM-101AD	お問い合わせください	CF-300	CLE-305
EX-135	AX-521	S-90N	LBS-245	CF-400	CLE-405
HC-12A	—	SA-15L	—	CFH-300	CLE-305+HP-100
HC-12FA	—	SD-30N	LBS-325	CFH-400	CLE-405+HP-100
HF-120	Multi Spin	SD-30ND	SDL-321	CN-200	CLE-305 ※8
IC-15AR	LT-015 ※2	SH-322D	お問い合わせください	CU-155	CLE-305 ※8
IC-15SR	LT-015 ※2	SS-235	LBS-245	CU-156	CLE-305 ※8
LC-100	LCX-100	SS-240	LBS-245	CU-157	CLE-305 ※8
LC-120	LCX-100	SS-245	LBS-245	CU-158	CLE-305
LC-121	LCX-100	SS-305	LBS-325	CU-250	CLE-305 ※8
LC-122	LCX-100	SS-320	LBS-325	CU-251	CLE-305 ※8
LC-130	AX-521 ※1	SS-325	LBS-325	CU-255	CLE-305 ※8
LC-131	AX-521 ※1	SV-320	SR-240	CU-256	CLE-305 ※8
LC-06	LCX-100			CU-257	CLE-305 ※8
LC-06BH	AX-511BC ※3			CU-258	CLE-305
LC-06SP	LCX-100			CU-259	CLE-305 ※8
LIX-130	NIX-521 ※4			CU-350	CLE-405 ※8
LX-120	AX-511			CU-351	CLE-405 ※8
LX-130	AX-521			CU-355	CLE-405 ※8
LX-140	AX-521 ※5			CU-356	CLE-405 ※8
MC-15A	MX-207			CU-357	CLE-405 ※8
MC-120	—			CU-358	CLE-405
MC-140	MX-207			CU-359	CLE-405 ※8
MCX-151	MX-207			DP-480	—
MR-15A	MX-207			EC-10	CC-105
MR-150	MX-207			EC-10Ⅱ	CC-105
MRX-150	MX-207			FS-210	—
MRX-151	MX-207			FS-350	—
MRX-152	MX-307			IC-100	—
MTX-150	MX-207			IC-200	—
MX-150	MX-207			JK-1	—
MX-160	MX-307			LD-550	—
MX-200	MX-207			ST-10	TU-500
MX-300	MX-307			ST-10Ⅱ	TU-500
RB-18Ⅱ	Suprema21			TCC-600	—
RB-18Ⅳ	Suprema21			TCC-601	—
RD-20Ⅲ	Suprema21			TCC-605	—
RD-20Ⅳ	Suprema21			TCC-606	—
RIA-200R	—			TCC-1200	TCC-1207
RL-100	AX-501			TCC-1201	TCC-1207
RL-101	AX-501			TCC-1205	TCC-1207
RL-130	AX-521 ※1			TCC-1206	TCC-1207
RL-131	AX-521 ※1			TCC-1600	TCC-1607
RL-500SP	AX-521 ※1			TCC-1605	TCC-1607
RL-600	AX-521 ※1			TCC-1606	TCC-1607
RL-601	AX-521 ※1			TCC-2400	TCC-2407
RL-602	AX-521 ※1			TCC-2405	TCC-2407
RL-603	AX-521 ※1			TCC-2406	TCC-2407
RL-5000	Suprema25 ※1※6			TCC-3000	お問い合わせください
RL-7000	Suprema25 ※1※7			TI-100	—
RLX-105	AX-501			TS-45P	—
RLX-131	AX-511			TS-45PN	—
RLX-135	AX-511			TU-040	TU-500
RS-6N	—			TU-041	TU-500
RS-18Ⅲ	Suprema21			UR-200P	UD-211
RS-18Ⅳ	Suprema21				
RS-18FⅢ	Suprema21				
RS-20Ⅲ	Suprema21				
RS-20Ⅳ	Suprema21				
RS-20BH	Suprema23BC				
RS-20FⅢ	Suprema21				
RS-205	Suprema21				
RS-206	Suprema21				
RX-200	Suprema21				
SC-15AR	LT-015 ※2				
SC-15SR	LT-015 ※2				
SRX-200	Suprema21				
TX-160	MX-307				

※上記枠内の製品名をクリックしていただくとポップアップ画面により製品情報がご覧になれます。

2018年12月末まで修理及び精密保守点検お取扱い製品

遠心機		オートクレーブ		その他	
	推奨(同等)機種	該当品無し			推奨(同等)機種
GRX-220	Suprema23			TU-055	TU-500
GRX-250	Suprema25			TU-105	TU-1000
SRX-201	Suprema21				

- ※1 血液バッグには対応しておりません。
- ※2 アングルローターのみとなります。
- ※3 冷却機能付のフロアタイプで（特別生産品）となります。
- ※4 医療機器ではございません。
- ※5 スイングローター（500ml×4本）には対応しておりません。
- ※6 スイングローター（500ml×6本）には対応しておりません。
- ※7 スイングローター（1000ml×6本）には対応しておりません。
- ※8 最大照度は15,000lxとなります。

修理又は精密保守点検お取扱い製品

遠心機		オートクレーブ		その他	
AX-310	LIX-131	BS-235	CF-305		
AX-311	LX-121	BS-245	CF-405		
AX-320	LX-131	BS-305	CF-415		
AX-321	MC-150	BS-325	CFH-305		
CAX-370	MCX-150	MSS-325	CFH-405		
CAX-371	MX-100	PS-220	CFH-415		
EF-1300	MX-105	SD-320	CL-301		
EX-126	MX-201	SD-321	CLE-303		
EX-136	MX-205		CLH-301		
EIX-136	MX-301		CR-460		
KINTARO-18	MX-305		CR-620		
KINTARO-24	TX-201		MP-040		
LC-06SP			MT-360		
LC-200			UD-200		
LC-220			UD-201		
LC-230			UR-20P		

※部品メーカーの都合により、修理期間（製造終了後12年間）満了以前に対応できなくなる場合がございます。予めご了承ください。

※このページにない現行ラインアップ製品につきましても、修理又は精密保守点検のお取り扱いをしております。