

製造終了製品に関する修理及び精密保守点検お取扱いのご案内

TOMY

日頃よりトミー製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

製品の修理および精密保守点検業務につきましては、当該製品の製造終了後も可能な限りの対応をお受けしておりましたが、一定期間を経過いたしますと旧来の部品を継続的に入手することが困難な状況になっております。

弊社では原則として保守用部品の供給を製造終了後12年間とさせていただきますが、部品メーカーの都合により早期の生産終了や仕様の変更により、修理期間満了以前に対応できなくなる場合がございます。予めご了承ください。

製造終了製品ごとの「修理および精密保守点検」のお取扱いにつきましては以下のとおりとさせていただきます。

このページにない製品につきましては弊社までお問い合わせください。

2019年1月

修理及び精密保守点検お取扱い終了製品

遠心機		オートクレーブ		その他	
	推奨(同等)機種		推奨(同等)機種		推奨(同等)機種
CD-70SR	AX-521 ※1	150B	お問い合わせください	AI-360	—
CD-100R	AX-521 ※1	220A	お問い合わせください	BH-200P	—
CM-60RN	Suprema21	KS-243	LSX-300	CC-100	CC-105
CX-210	Suprema21	KS-323	LSX-500	CC-101	CC-105
CX-250	Suprema25	MD-66	お問い合わせください	CC-180	—
EIX-135	NIX-521	MM-101A	お問い合わせください	CC-181	—
EX-125	AX-511	MM-101AD	お問い合わせください	CF-300	CLE-305
EX-135	AX-521	S-90N	LBS-245	CF-400	CLE-405
GRX-220	Suprema23	SA-15L	—	CFH-300	CLE-305+HP-100
GRX-250	Suprema25	SD-30N	LBS-325	CFH-400	CLE-405+HP-100
HC-12A	—	SD-30ND	SDL-321	CN-200	CLE-305 ※8
HC-12FA	—	SH-322D	お問い合わせください	CU-155	CLE-305 ※8
HF-120	Multi Spin	SS-235	LBS-245	CU-156	CLE-305 ※8
IC-15AR	LT-015 ※2	SS-240	LBS-245	CU-157	CLE-305 ※8
IC-15SR	LT-015 ※2	SS-245	LBS-245	CU-158	CLE-305
LC-100	LCX-100	SS-305	LBS-325	CU-250	CLE-305 ※8
LC-120	LCX-100	SS-320	LBS-325	CU-251	CLE-305 ※8
LC-121	LCX-100	SS-325	LBS-325	CU-255	CLE-305 ※8
LC-122	LCX-100	SV-320	SR-240	CU-256	CLE-305 ※8
LC-130	AX-521 ※1			CU-257	CLE-305 ※8
LC-131	AX-521 ※1			CU-258	CLE-305
LC-06	LCX-100			CU-259	CLE-305 ※8
LC-06BH	AX-511BC ※3			CU-350	CLE-405 ※8
LC-06SP	LCX-100			CU-351	CLE-405 ※8
LIX-130	NIX-521 ※4			CU-355	CLE-405 ※8
LX-120	AX-511			CU-356	CLE-405 ※8
LX-130	AX-521			CU-357	CLE-405 ※8
LX-140	AX-521 ※5			CU-358	CLE-405
MC-15A	MDX-210			CU-359	CLE-405 ※8
MC-120	—			DP-480	—
MC-140	MDX-210			EC-10	CC-105
MCX-151	MDX-210			EC-10Ⅱ	CC-105
MR-15A	MDX-210			FS-210	—
MR-150	MDX-210			FS-350	—
MRX-150	MDX-210			IC-100	—
MRX-151	MDX-210			IC-200	—
MRX-152	MDX-310			JK-1	—
MTX-150	MDX-210			LD-550	—
MX-150	MDX-210			ST-10	TU-500
MX-160	MDX-310			ST-10Ⅱ	TU-500
MX-200	MDX-210			TCC-600	—
MX-300	MDX-310			TCC-601	—
RB-18Ⅱ	Suprema21			TCC-605	—
RB-18Ⅳ	Suprema21			TCC-606	—
RD-20Ⅲ	Suprema21			TCC-1200	TCC-1207
RD-20Ⅳ	Suprema21			TCC-1201	TCC-1207
RIA-200R	—			TCC-1205	TCC-1207
RL-100	AX-501			TCC-1206	TCC-1207
RL-101	AX-501			TCC-1600	TCC-1607
RL-130	AX-521 ※1			TCC-1605	TCC-1607
RL-131	AX-521 ※1			TCC-1606	TCC-1607
RL-500SP	AX-521 ※1			TCC-2400	TCC-2407
RL-600	AX-521 ※1			TCC-2405	TCC-2407
RL-601	AX-521 ※1			TCC-2406	TCC-2407
RL-602	AX-521 ※1			TCC-3000	お問い合わせください
RL-603	AX-521 ※1			TI-100	—
RL-5000	Suprema25 ※1※6			TS-45P	—
RL-7000	Suprema25 ※1※7			TS-45PN	—
RLX-105	AX-501			TU-040	TU-500
RLX-131	AX-511			TU-041	TU-500
RLX-135	AX-511			TU-055	TU-500
RS-6N	—			TU-105	TU-1000
RS-18Ⅲ	Suprema21			UR-200P	UD-211
RS-18Ⅳ	Suprema21				
RS-18FⅢ	Suprema21				
RS-20Ⅲ	Suprema21				
RS-20Ⅳ	Suprema21				
RS-20BH	Suprema23BC				
RS-20FⅢ	Suprema21				
RS-205	Suprema21				
RS-206	Suprema21				
RX-200	Suprema21				
SC-15AR	LT-015 ※2				
SC-15SR	LT-015 ※2				
SRX-200	Suprema21				
SRX-201	Suprema21				
TX-160	MDX-310				

※上記枠内の製品名をクリックしていただくとポップアップ画面により製品情報がご覧になれます。

2019年12月末まで修理及び精密保守点検お取扱い製品

遠心機		オートクレーブ		その他	
	推奨(同等)機種	該当品無し		該当品無し	
EX-126	AX-511				
EX-136	AX-521				
LX-121	AX-511				
LX-131	AX-521				
LIX-131	NIX-521 ※4				
MX-100	MDX-110				
MX-201	MDX-210				
MX-301	MDX-310				

- ※1 血液バッグには対応していません。
- ※2 アングルローターのみとなります。
- ※3 冷却機能付のフロアタイプで（特別生産品）となります。
- ※4 医療機器ではございません。
- ※5 スイングローター（500ml×4本）には対応していません。
- ※6 スイングローター（500ml×6本）には対応していません。
- ※7 スイングローター（1000ml×6本）には対応していません。
- ※8 最大照度は15,000 ℓ xとなります。

修理又は精密保守点検お取扱い製品

遠心機		オートクレーブ		その他	
AX-310	LIX-131	BS-235		CF-305	
AX-311	LX-121	BS-245		CF-405	
AX-320	LX-131	BS-305		CF-415	
AX-321	MC-150	BS-325		CFH-305	
CAX-370	MCX-150	MSS-325		CFH-405	
CAX-371	MX-100	PS-220		CFH-415	
EF-1300	MX-105	SD-320		CL-301	
EX-126	MX-107	SD-321		CLE-303	
EX-136	MX-201			CLH-301	
EIX-136	MX-205			CR-460	
KINTARO-18	MX-207			CR-620	
KINTARO-24	MX-301			MP-040	
LC-06SP	MX-305			MT-360	
LC-200	MX-307			UD-200	
LC-220	TX-201			UD-201	
LC-230				UR-20P	

※部品メーカーの都合により、修理期間（製造終了後12年間）満了以前に対応できなくなる場合がございます。予めご了承ください。

※このページにない 現行ラインアップ製品につきましても、修理又は精密保守点検のお取り扱いをしております。