

令和8年5月28日

お客様各位

トミー工業株式会社  
総括製造販売責任者 清家 栄治

**医療機器「オートクレーブ MPS」自主改修のお知らせ（表示ラベル誤記について）**

拝啓

お客様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社が製造販売いたしております「オートクレーブ MPS」におきまして、本体に貼付された表示ラベル（製品銘板）の区分表示に誤りがあることが判明いたしました。

本件は、表示ラベルの誤表示であることから、製品の品質、有効性および安全性そのものへの影響はございませんが、適正な表示を確保し万全を期すため、当該対象製品の自主改修を行うことといたしました。

お客様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

つきましては、大変お手数ではございますが、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品および出荷時期

- ・ 一般的名称 : 小型包装品用高压蒸気滅菌器
- ・ 販売名 : オートクレーブ MPS
- ・ 対象製造番号 :

[MPS-510]

製造番号 : 59178001～59178015

製造番号 : 23176804

製造番号 : 60178001～60178010

製造番号 : 61178001～61178015

[MPS-710]

製造番号 : 59179001～59179010

製造番号 : 23177804

製造番号 : 60179001～60179015

製造番号 : 61179001～61179010

※対象製品かどうかは、本体銘板の製造番号をご確認ください。

## 2. 不具合の概要および健康被害への影響

### ・不具合の概要：

対象製品の本体に貼付されている表示ラベルにおいて、本来「認証番号」と表示すべきところ、誤って「承認番号」と表示されていることが判明いたしました。

なお、表示番号自体に間違いはございません。

### ・健康被害への影響：

本件は表示上の誤りであり、製品の機能や性能に起因するものではございません。そのため、本件による健康被害が発生する恐れはないものと判断しております。

なお、現在までに本件に起因する健康被害の報告はございません。

## 3. お客様へのお願いおよび改修方法

### ・改修方法：

弊社の担当者より個別にご連絡のうえ、正しい表示ラベル（製品銘板）への貼り替えにて対応をさせていただきます。

それまでの間、製品はそのままご使用いただいて差し支えございません。

## 4. 本件に関するお問い合わせ先

製造販売業者の名称       ： トミー工業株式会社 福島工場  
製造販売業者の所在地     ： 福島県石川郡浅川町大字箕輪字山敷田 62  
担当者                     ： 国内品質業務運営責任者 伊藤 展義  
電話番号                    ： 0247-36-3161  
FAX 番号                    ： 0247-36-3495

以上