



お客様各位

2010年12月吉日
株式会社 トミー精工
テクニカルサポート部

弊社一部製品に関する修理及び精密保守点検（校正） のお取扱い終了ご案内

平素は、弊社及び弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、お客様に永らくご愛用いただいております一部弊社製品の修理および精密保守点検（校正）業務終了
に關しまして、下記のとおりご案内申し上げます。

敬具

－ 記 －

すでに、**修理のお取扱い終了のお知らせ (RTS-10N1212)** でご案内させて頂いて下ります **斜字製品**のほかに
2011年6月末日をもちまして**太字製品**の修理及び精密保守点検のお取扱い終了させて頂きます。
また、ロングセラー製品におきましてご購入ご使用期間が10年を越えた製品においては、見た目以上に
各部が劣化していることも多く、仮に修理を実施しましても機能や性能など、品質面での有効性及び安全
性の回復が困難であると思われる製品につきましては、弊社より修理不可能のお知らせをする場合もござ
います。

その際は、誠に勝手ではございますが、修理及び精密保守点検のお取扱いを中止させて頂きます。
なお、期日前であっても、部品供給元の倒産等により補修部品の調達が不可能で、在庫が無くなった部品
につきましては、その時点において、修理のお取扱いを終了とさせて頂くことを予めご了承頂きます様お
願い致します。

| 遠心機 | | オートクレーブ | その他 | |
|---------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CM-60RN | RIA-200R | SS-235/245 | CU全シリーズ | IC-100/200 |
| RB-18Ⅱ/18Ⅳ | IC-15AR/SR | SS-305/325 | CN-200 | |
| RS-20Ⅲ/20Ⅳ | SC-15AR/SR | SS-240/320 | CF-300/400 | LD-550 |
| RS-18Ⅲ/18Ⅳ | RS-6N | 150B | CFH-300/400 | |
| RD-20Ⅲ/20Ⅳ | CD-70SR/100R | 220A | | JK-1 |
| RS-18FⅢ/20FⅢ | RL-500SP | MD-66 | TCC-600/601 | |
| RS-205/206 | RL-5000/7000 | SH-322D | TCC-1200/1201 | TS-45P/45PN |
| CX-210/250 | RL-600/601 | MM-101A/101AD | | |
| RX-200 | RL-602/603 | SA-15L | EC-10/10Ⅱ | AI-360 |
| SRX-200 | RL-100/101 | S-90N | CC-100/101 | |
| MR-15A | RL-130/131 | SD-30N | CC-180/181 | FS-210/350 |
| MR-150 | RLX-131 | SD-30ND | | |
| MRX-150/151/152 | MC-15A | | ST-10/10Ⅱ | TI-100 |
| MTX-150 | MC-120 | | TU-040/041 | |
| LC-06/06SP | HC-12A/12FA | | | UR-200P |
| | MCX-151 | | | BH-200P |
| 2011年6月末にて終了 | | | | |
| MX-150/160 | LC-100/120/121/122 | SV-320 | DP-480 | |
| MC-140 | LC-130/131 | | | |
| TX-160 | RLX-105/135 | | | |

* 上表製品以前に製造中止になっている製品につきましても、修理及び精密保守点検のお取扱いを終了さ
せて頂いています。ご購入から15年以上経過しています製品で取扱いが不明品は弊社へご確認ください。